

兖州精细化管理 保燃气安全

今年以来,兖州市煤气公司进一步强化安全生产“精细化”管理,把“精细化”贯彻到日常工作的每一个环节,全力确保燃气安全平稳运行。一是健全安全生产管理制度。以“精细化”第一标准,进一步规范了安全生产责任制度、抢修救援预案;加强了班子成员轮流带班制度,带班日程通过公司电子屏幕公开;对安全生产工作实行一天一调度,及时处理日常工作中出现的问题和隐患。二是加强燃气设施的运行管理。在认真落实公司、站所、班组三级安全检查的同时,针对冬季燃气运行特点,又开展了全方位、拉网式安全检查,重点检查储配站、调压站、液化气站等基础设施运行情况和防冻措施落实情况,对存在隐患的设施设备及时进行了维修更换。为切实保障室内煤气设施的安全运行,提高员工的安全责任意识,制订施行了《煤气设施安全检查管理规定》,进一步明确了抄表员的工作职责,细化了工作环节和安全检查项目;建立了督查和奖惩机制,组织专人不定期对抄表员工作情况进行抽查,并视工作落实情况予以奖惩。三是着力提高用户用气安全意识。用户燃气安全意识的提高是煤气安全生产工作的重要前提,为切实提高广大用户的安全意识,深入开展了“燃气安全进社区”活动,走进社区、贴近用户,通过图片展板、咨询台、发放宣传资料等形式,集中宣传燃气安全使用常识和《山东省燃气管理条例》等相

关法律法规,到目前已发放各类宣传资料2万多份。近期,还将组织人员向用户发放《致用户一封信安全用气明白纸》,提醒用户注意燃气安全。

(付中亚)

天津煤气泄漏 水枪救险

2008年1月12日下午3时20分,天津市和东区华昌道河东邮电局前煤气泄漏,警方已经紧急疏散了附近居民,封锁了现场。并禁止市民在附近打电话,以免引起爆炸。记者赶到事发地点后看到,煤气泄漏的路段拉起了警戒线,方圆500m内禁止一切车辆通行。事发地周围1km范围内的空气中弥漫着一股呛人的煤气味,附近的行人纷纷掩鼻绕道而行。河东区消防五中队的消防官兵正用两支高压水枪不停喷射水雾,稀释泄漏的煤气。闻讯赶来的交警正在现场紧急疏导交通。记者看到事故现场不远处停着一台挖掘机,旁边的一位工人表示,他们在施工时不小心刨漏了煤气管道,造成煤气大量泄漏。为防止泄漏的煤气发生爆炸,消防官兵迅速启动喷水稀释方案,使用高压水枪喷水稀释煤气。截至险情排除时,共用了将近100t水。

随后,天津市燃气集团抢险车赶到现场,抢修人员迅速关闭了煤气管道闸门。从现场勘察的情况来看,被施工队刨漏的是一根直径为500mm的主干管道。由于管道被紧急关闭,华昌道一带已经全部停气。天津市燃气集

团所属河东维修所的工作人员表示,根据目前的状况,24h后才能恢复煤气供应。

(高继德)

家用“管道燃气安全自闭阀”在京通过专家评估

日前,一项用于居民家用管道燃气的“安全自闭阀”技术在京通过有关专家评估。

这项居民家用燃气管道上的安全自闭阀,不用电和其他能源可在燃气具连接胶管偶然脱落及供气压力不稳定时,自动切断气源以确保用户和燃气设施安全。该技术由陕西大唐智能仪器仪表有限公司研制,经过陕西、山西两省质检监督部门检测合格后,已在该省燃气用户中推广使用。

2007年12月18日,由建设部科技发展促进中心和中国城市燃气协会主办,在北京召开了这一科技成果评估会。来自中国安全生产科学研究院,建设部科技发展中心、国家安全部消防局、北京煤热设计院、首都机场能源动力有限公司及北京市燃气集团有关专家学者及管理人员,在听取介绍和观看现场测试后,就该项成果从技术特点和水平、经济效益、社会效益及推广应用价值等进行了认真细致的评估。

(丁淑兰)

