

“平安奥运、和谐奥运”做出最大的贡献。
(徐春芳)

宣化煤气总公司入户收费实现微机程序化

为了提高工作效率,降低资金成本,减轻收费员劳动强度,避免人工开据发票的差错,从2008年7月1日起,该公司所有收费人员入户查表收费由过去的手开发票改为使用POS机录入数据并随机打印发票。收费员不用再携带大量的卡片、发票、圆珠笔等,而且POS机录入数据准确,日、月帐目自动汇总,并且可直接由微机对POS机进行数据传输,实现方便、快捷、准确的效果。在使用前,由信息中心人员对收费员进行了POS机正确操作的培训,达到了人人会使用的效果。此举使公司营业收费进入微机程序化管理,为总公司今后全面实现科学化、程序化、系统化、现代化管理奠定了坚实的基础。

(孙秀文 吴祖民 康 莉)



郴州市新华联燃气有限公司三大措施保安全

为了确保奥运特别防护期安全、稳定、连续供气,郴州市新

华联燃气有限公司上下齐动,以“保证气源、加强巡检、强化培训”三大措施积极应对,效果明显。针对奥运期间餐饮业及居民用气量剧增的特点,新华联燃气有限公司提前与天然气上游企业预订预提气量,做好气源应急预案,合理调度在途气源,千方百计保证市民用气。

由于奥运期间正是施工旺季,为了防止第三方施工损坏燃气管道,新华联燃气有限公司成立了以王瑞光总经理为组长的奥运期间安全生产领导小组,在原有常设运行、巡线人员的基础上,公司各部门负责人分班带领专职、兼职安全员,加强对气站、瓶组站、重点管线、商业用户及大型住宅小区等重要部位、重要设施、重要地段进行巡查巡检,发现问题及时处理。

鉴于奥运特别防护期时间长、跨度大,员工容易产生松懈思想的情况,新华联燃气有限公司8月11日至17日专门组织安全及规范培训,全员参与《湖南省燃气管理条例》、《应急预案》及燃气规范学习,提高员工的安全防范意识。
(刘群华)

济南市 D300 燃气管道被挖断

济南市二环东路与山大北路交叉口直径300mm的中压燃气管道被挖断,造成管道燃气严重泄漏,影响了附近山大五宿舍、百花小区、嘉恒大厦等1500户居民正常用气。事故发生后,济南港华燃气有限公司工作人员正在加

紧抢修,以尽快恢复供气。

记者在事故现场看到,挖掘机挖出的大坑足有两3m深,在坑底的泥水里不断翻着水泡,空气中弥漫着浓重的煤气味。济南港华抢修人员正在临时设立的警戒线内紧张工作。

据悉,这已经是近日来济南港华供气区域内发生的第二起因施工造成的燃气管道人为损毁事故,上周日也是因为同样原因,历山路燃气管道也曾经被挖断,影响了附近居民正常用气。

据悉,短短两个月时间,因施工挖断管道造成的管道燃气泄漏事故已经发生多起。而造成这些事故的根本原因在于一些单位和个人安全意识淡薄,置管道燃气安全于不顾,盲目追求施工进度,随意毁损地下燃气管线。虽然济南港华采取了各种安全防范措施,例如在燃气主管道上面进行标记,埋设警示带,在水井、阀门井及其它有燃气设施的重要位置设置警示牌,明确管道位置;每次市区进行大规模道路施工之前,都抽调技术骨干成立监护小组,工作人员同工程指挥部和施工单位负责人密切配合,提供燃气管网图纸并指认具体位置以及派监护人24h对施工现场进行监护等,但收效甚微,各种施工机械仍然不断对燃气管道构成威胁。由于缺少相应的监管和追究制度,济南港华抢修部门对此也很无奈,只有时刻提高警惕,最大限度做好抢修工作,以免造成严重后果。对此,济南港华燃气有限公司呼吁各单位在施工前一定要到该公司了解地下燃气管网及设施的分布情况,不要让燃气管道再“受