

广西北海市 管道燃气泄漏应急救援演练

在第10个“全国安全生产月”之际，2011年6月27日，北海市政府组织市应急办、安监局、管道燃气、消防、宣传、卫生、城管、环保、交警、质监、土地储备中心等成员部门和单位，在广东路和新世纪大道交汇处举行北海市管道燃气泄漏应急救援演练。

事故情景模拟：事故发生地点：2011年6月27日上午9点，新世纪大道和广东路交汇处，一台勾机和4个民工正在道路开挖，将管道天然气管线挖破，造成燃气大量泄漏（用烟雾模拟器形成白色雾状模拟燃气大量泄漏情形）。

由于事发突然，一个民工被泄漏的燃气窒息熏倒，随着燃气的大量泄漏，现场情况十分危急，另外两人把晕倒的人员抬出危险区，并在现场附近拨打报警电话。管道燃气公司救援中心接报警电话后，立即将险情汇报给公司救援中心指挥和公司领导。公司救援指挥接到报告立即命令救援抢险队启动应急处置预案。

几分钟后现场大量泄漏的燃气遇明火发生爆炸并同时引发火灾，火势越来越猛，火光冲天。抢险车到达现场后组成警戒小组、拉出警戒线，抢险队员用干粉灭火器进行扑救，但发现火情控制不住，立即向市应急救援指挥部和消防指挥中心报警。接到报警后，市政府立即调集市安监局、市消防支队、市城管局、市卫生局、市质监局、



市环保局、市交警支队等部门参与燃气事故救援工作，并根据灾害现场情况发展，及时向上一级领导汇报。

市消防支队指挥车到场后，由市消防支队领导和北海燃气公司技术人员组成灭火救援指挥部，市消防支队指挥员具体负责一线灭火救援工作。海城区中队消防队员对现场实施冷却、灭火，逐步控制泄漏源。120救护车到达现场立即将伤员抬离现场，运往医院。

火被扑灭后，消防部门继续对现场进行稀释，管道燃气公司及时派出专业人员对现场浓度进行检测，确保现场燃气浓度降到安全要求。环保局检测车也进入现场，对泄漏燃气进行检测，对环境污染进行监测。在确定现场燃气泄漏完全被控制，现场浓度降到安全范围时，管道燃气公司抢险人员及时采用防爆作业设备对损坏管线进行紧急修复，经质监局工作人员进行检测合格、确保安全后恢复通气。

（戴卫东）

保定市燃气总公司全力确保夏季供气安全

入夏以来，保定市燃气总公司进一步加大了安全检查和隐患整改力度，制定了专项工作预案，全力保障燃气安全平稳运行。

针对夏季燃气运行特点，该公司切实加大安全宣传力度，在广大用户中大力宣传规范用气、安全用气常识。积极开展“安全生产月”活动，通过摆放宣传展板，悬挂横幅，开展进广场、进社区服务咨询等活动，在为用户提供方便快捷服务的同时，也将安全用气的理念传达到千家万户。为确保各类设施安全运行，深入开展夏季汛期燃气设施安全检查。一方面加强重点部位安全管理。在做好日常巡查的同时，进一步加强了对重大危险源（天然气储配站、液化气石油灌瓶厂）、燃气重点部位液化气供应站、气瓶间及市区内所有燃气管线及设施的安全隐患排查；另一方面加强户内燃气设施检查管理。抽调责任心强、技术过硬人员，组成专门的检查队伍，集中对用户的室内燃气设施进行全面检查。同时，进一步完善了24h值班制度，抢修人员、车辆、设备24h待命，确保一旦发生险情，能够及时到位，排除隐患。

（闫萌萌）